

## 通学路における交通安全の確保について

登下校中の児童等の列に自動車が突入し、死傷者が多数発生する事故が全国で相次いだことから、国土交通省、文部科学省、警察庁の3省庁が連携し、通学路における交通安全を確保する取り組みを行うこととなりました。

これを受け川崎町では、平成24年8月に道路管理者、教育委員会、警察署が合同で通学路の緊急合同点検を実施しました。点検と検討により、4箇所の危険箇所について対策内容を取りまとめました。

今後も、関係機関と連携を取りながら、通学路における交通安全の確保に取り組んでまいります。

### 通学路緊急合同点検 対策箇所一覧表

### 通学路緊急合同点検 対策箇所図

## 川崎町内通学路の対策箇所一覧表

### 【真崎小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
町道14号 上豊州・真崎線 他1路線	田川郡川崎町大字安真木	歩道がなく既存の路側線も消えかかっている	路側線の設置	川崎町

【対策検討メンバー】田川警察署、福岡県田川県土整備事務所、川崎町教育委員会、川崎町建設課

### 【川崎小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
町道1029号 神ノ前・大出来線 他1路線	田川郡川崎町大字田原	歩道がなく既存の路側線も消えかかっている	路側線の設置	川崎町
町道1049号 新町線	田川郡川崎町大字川崎	交通量が多いのに歩道がない	路側線の設置	川崎町

【対策検討メンバー】田川警察署、福岡県田川県土整備事務所、川崎町教育委員会、川崎町建設課


### 【池尻小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
町道3号 岩鼻・池尻駅線	田川郡川崎町大字池尻	交通量が多いのに歩道もなく路側線が消えかかっている	路側線の設置	川崎町

【対策検討メンバー】田川警察署、福岡県田川県土整備事務所、川崎町教育委員会、川崎町建設課

# 福岡県 川崎町 真崎小学校校区(通学路緊急合同点検 対策箇所図)

◎合同点検メンバー ~ 川崎町教育委員会、福岡県田川県土事務所、福岡県田川警察署、川崎町役場建設課



# 福岡県 川崎町 川崎小学校校区(通学路緊急合同点検 対策箇所図)

◎合同点検メンバー ~ 川崎町教育委員会、福岡県田川県土事務所、福岡県田川警察署、川崎町役場建設

## 通学路の状況・危険の内容

- ・交通量が多いのに歩道がない



## 対策内容

- ・路側線の設置



## 通学路の状況・危険の内容

- ・歩道がなく既存の路側線も消えかかっている



## 対策内容

- ・路側線の設置




## 通学路の状況・危険の内容

- ・歩道がなく既存の路側線も消えかかっている



## 対策内容

- ・路側線の設置



# 福岡県 川崎町 池尻小学校校区(通学路緊急合同点検 対策箇所図)

◎合同点検メンバー ~ 川崎町教育委員会、福岡県田川県土事務所、福岡県田川警察署、川崎町役場建設

